

Certificato di Costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 0542

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

APPARECCHIATURA DI CONTROLLO E SEGNALAZIONE PER I SISTEMI DI ALLARME VOCALE CON ALIMENTATORE INTEGRATO

Designazione: **EVO 300**

Marca: **VIVALDI**

Altre caratteristiche: vedere **ALLEGATO**

costruito da:

VIVALDI s.r.l.
Via Enrico Fermi 8, Zona Industriale EST
Noventa di Piave (VE) 30020

nella Fabbrica:

PI.R00010

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006
EN 54-16:2008

nell'ambito del sistema **1** sono applicate e che

il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 2017-03-01 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

IMQ S.p.A.
Direttore Tecnico CPR
(Ing. V. Baggio)

Milano, 2017-03-01

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per Regolamento 305/2011/UE.

Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

ALLEGATO

0051 – CPR – 0542

Il dispositivo è una apparecchiatura di controllo e segnalazione per i sistemi di allarme vocale.

Caratteristiche tecniche:

- Numero di zone: 1;
- Identificazione hardware: NXP, LPC1788
- Identificazione firmware: 01.35
- CRC: 0XC0F0

Elenco delle FUNZIONI OPZIONALI CON REQUISITI:

- 7.6.2 Tacitazione manuale della condizione di allarme vocale;
- 7.9 Uscita condizione di allarme vocale;
- 8.4 Indicazione di guasto relativa alla zona di allarme vocale;
- 9 Condizione disabilitato
- 10 Controllo manuale di allarme vocale;
- 12 Microfono di emergenza.